

コンベアトラッキング

Conveyor Tracking

立上げ工数のかかるコンベアトラッキング機能が簡単調整可能に。

Conveyor Tracking function has Set up Wizard on Teach Pendant to provide Simple & Easy.



これまでの課題

コンベアトラッキング立上げ時…

- 取り扱いが難しく、トラッキングの専門知識が無いとパラメータ設定が困難
- 設定項目が多く、調整工数大

RC8 SOLUTION コンベアトラッキング

特長 [Feature]

ウィザード形式で、簡単立ち上げ調整。

RC8では、ウィザード形式のGUIによる簡単設定のため、詳しい知識が無くても、パラメータ設定可能に。



ウィザード形式で簡単設定

機能 [Function]

センサトラッキング

5ステップで設定完了



ビジョントラッキング

6ステップで設定完了



システム構成 [System configuration]

